

Seguem respostas aos questionamentos solicitados:

1- Na página 05 do TR, referente a Seção 2 é informado o Sublimite de Danos Elétricos de R\$ 1.500.000. No entanto, não é informado a franquia. Qual franquia deverá ser aplicada?

R) Estão relacionadas no item 12.2.4

2 - No item 12.2.4, favor confirmar se devemos interpretar onde lê se: FRANQUIAS/POS (Participação Obrigatória do Segurado)-SEÇÃO 1 E 2:

Deverá ser corrigida para FRANQUIAS/POS (Participação Obrigatória do Segurado)-SEÇÃO 2:

R) Sua sugestão está correta, e será corrigida através de errata.

3 - Fomos informados pelo mercado de que os sinistros ocorridos em 01.10.20 e 06.03.22 que apesar de constar como “encerrado pela Seguradora”, ambos estão em litigio. Desta forma, precisamos da confirmação se de fato a APPA está em esferas judiciais para receber estas indenizações e quais são os valores destes sinistros.

R) Segue quadro dos sinistros judicializados:

autos judiciais nº	Descrição	Status	Valor Reforma	Objeto
0004083-39.2023.8.16.0129	AIG sinistro do Berço 208 (2020).	Judicializado em maio/23	R\$ 13.678.946,66 - Contrato 045/2020.	parede de contenção do cais, e placas de concreto na faixa portuária, entre cabeços amarração 44 a 48, com 88 metros de extensão.
0008523-49.2021.8.16.0129	AIG sinistro berços 205 e 206 (2019)	Judicializado em dezembro/21	R\$ 4.532.826,00 - Contrato 065/2019.	desabamento de placas de concreto na faixa portuária
	AXA sinistro 205 (2023)	Em trâmite administrativo. Fase atual a Seguradora negou indenização após ser Notificada Extrajudicialmente.	R\$ 18.688.882,08 - Contrato 103/2023.	parede de contenção do cais, e placas de concreto na faixa portuária, entre cabeços amarração 32 a 35, com 80 metros de extensão.

Favor informar qual o valor estimado do sinistro ocorrido em 26.05.2023.

R) respondido no quadro acima

5 - Observamos que tiveram alguns sinistros referentes a placas do berço. O que o segurado tem feito de melhorias para que não ocorra novos sinistros desta mesma causa?

R) A última inspeção das placas de contenção foi realizada em 2020, e estamos em fase de contratação de empresa para nova inspeção destas placas de todos os berços.

Estamos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos.

Obrigado.

Atenciosamente,

Marcel de Oliveira Miranda
COORDENADOR DE PATRIMÔNIO E SEGUROS
Diretoria Administrativa e Financeira
(41)3420-1295 | (41)9 9990 9793
<https://www.portosdoparana.pr.gov.br>